

De heer E. van Zuylen

– verzenden per e-mail –

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: gemeente@alphenaanrijn.nl
Website: www.alphenaanrijn.nl

Zaaknummer
142431

Datum
15 juni 2017

Contactpersoon
V. Verbeek

Afdeling
Beheer Openbare Ruimte

Onderwerp
Artikel 40 vragen speeltuin Lauwers Alphen aan
den Rijn

Geachte heer Van Zuylen,

Op 7 juni ontvingen wij een aantal vragen van u over het onderhoud en de kwaliteit van de speeltuin Lauwers. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Naar aanleiding van onze eerdere vragen over de speeltuin in de Kastanjestraat werden wij benaderd door bewoners van de Lauwers. Zij zijn ontevreden over de staat van onderhoud van de speeltuin en willen daar graag over met de gemeente in gesprek. Graag leid ik onze zorgen kort in en stel ik hier een aantal vragen over.

De grootste zorg van deze inwoners betreft de veiligheid: de ondergrond van de speeltuin laat los, waardoor het gevaar bestaat dat kinderen struikelen, wat ook al een aantal keer is gebeurd. Daarnaast is de ondergrond in de hele speeltuin versleten (zie bijgevoegde foto's). Hierdoor is de valbescherming minder en is het risico op vallen door de losse korrels op de bodem groter.

1. *Hoe oud is de ondergrond van deze speeltuin? Wat is de afschrijvingstermijn van deze ondergrond?*

- a. De ondergrond van de speeltuin is aangelegd in 2007. Er wordt voor kunstgras een afschrijvingstermijn aangehouden van 16 jaar. Daadwerkelijke vervanging vindt plaats als uit de inspecties blijkt dat de veiligheidsundergrond niet meer voldoet, ongeacht de leeftijd.

Daarnaast zijn de speeltoestellen in slechte staat, waarbij op een aantal toestellen grote roestplekken zichtbaar zijn (zie bijgevoegde foto's).

2. *Is het college het met ons eens dat het voorkomen van grote roestplekken op speeltoestellen niet acceptabel is, zowel uit het oogpunt van gezondheid als leefbaarheid?*
- a. Voor de speeltoestellen wordt een beeldkwaliteit B aangehouden, conform de "Alphense lijn" zoals door de raad is vastgesteld. Toestellen kunnen dus gebruikssporen en verouderingsverschijnselen vertonen, die niet van invloed zijn op de veiligheid. De monitoring van de beeldkwaliteit wordt gedaan tijdens de vier inspecties die de gemeente Alphen aan den Rijn laat uitvoeren door een extern bureau. Veelal zijn de materialen van de glijbanen gemaakt van roestvrij staal. Dit om te voorkomen dat een glijbaan gaat roesten.
3. *Wat is de afschrijvingstermijn van de speeltoestellen in deze speeltuin? Graag een overzicht per speeltoestel?*
- a. In de bijlage kunt u de afschrijvingen vinden per toestel. We hanteren een afschrijvingstermijn van 16 jaar.
4. *a. Wat is de frequentie waarop speeltuinen volgens de onderhoudsplanning worden gekeurd?*
b. Hebben deze keuringen bij deze speeltuin ook plaatsgevonden?
- a. Speeltoestellen worden eenmalig gekeurd voor plaatsing in de openbare ruimte door de leverancier. De gemeente Alphen aan den Rijn laat de speeltoestellen elke drie maanden inspecteren door een extern bureau. De 4 inspecties bestaan uit:
- een veiligheid inspectie
 - drie operationele inspecties.
- b. In de bijlage ziet u een paspoort met de laatste inspectie datum. Het externe bureau heeft de speeltoestellen op 17 mei 2017 geïnspecteerd.
- De inwoners hebben een aantal meldingen gedaan richting de gemeente om te wijzen op de slechte staat van ondergrond en de speeltuin als geheel. Op de eerste melding hebben zij geen reactie ontvangen. Op de tweede melding is wel door iemand gekeken naar de bodem. Deze is provisorisch gelijmd, maar liet daarna snel weer los. Daarbij zou de medewerker van de gemeente hebben aangegeven dat het onderhoud van deze speeltuin geen prioriteit heeft voor de gemeente.*
5. *Klopt het dat het onderhoud van deze speeltuin geen prioriteit heeft voor het college? Zo ja, waarom niet?*
- a. Voor iedere speeltuin in de gemeente Alphen aan den Rijn gelden dezelfde normen. De veiligheid van de toestellen en veiligheidsvloeren hebben in de gehele gemeente dezelfde eisen (Warenwetbesluit-attractie-en speeltoestellen) waar we als gemeente Alphen aan den Rijn moeten voldoen.

Naar aanleiding van de inspectie op 17 mei jongstleden is direct een opdracht verstrekt aan een aannemer om de vloer te repareren. Helaas wordt de vloer door vandalisme regelmatig op de hoek kapot gemaakt.

6. *Is het college bereid met de inwoners rond de Lauwers in gesprek te gaan over de speeltuin?*
- a. De gemeente is bereid om met de bewoners een gesprek te voeren om een participatietraject (nieuw en anders) aan te gaan om de speeltuin te renoveren of zelfs te vervangen.
7. *Bent u bereid de raad te informeren over de staat van onderhoud van de speeltuinen in de gemeente, het algemene beleid en de onderhoudsplanning?*
- a. Ja, we zijn bereid om een presentatie te verzorgen. Ook is het mogelijk "mee te lopen" met medewerkers die inspecties of onderhoud uitvoeren, om zo in de praktijk kennis te nemen van onze werkwijze.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris, de burgemeester,

drs. P.W. Jeroense

mr. drs. J.W.E. Spies

Bijlagen : overzicht per speeltoestel

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	AI062	Nummer	AI062.01
Naam	Lauwers	Naam	Paardenwip
Straat en nr.	Lauwers 268	Omschrijving	WIP
Wijk	05 stromen/groenoord	Typenummer	AK.745
Postcode		Serienummer	
Plaats	Alphen aan den Rijn	Objectgroep	Wip
Gemeente	Alphen aan den Rijn	Fabrikant	Wico-Comfa
Beheerder		Leverancier	Wico-Comfa
Foto sporttoestel 		Fundatie	Beton
		Leeftijdsgroep	3 - 9 jaar
		Barcode ID	
		Transponder ID	5A1D3D5
		Transponder Locatie	Kop
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	1995
		Levensduur	16
		Vervangjaar	2011
		Valhoogte-Opgegeven	590
		Valhoogte-gemeten	650
		Opvangzone	20,2
		AKI	KEMA
		Certificaat	97.4340.35-KRQ/HCA
Ondergrond			
Soort	Rubbergietvloer		
Leverancier			
Oppervlakte	0		
Memo			
Geen			

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	AI062	Nummer	AI062.02
Naam	Lauwers	Naam	Basic 613
Straat en nr.	Lauwers 268	Omschrijving	VEERWIP
Wijk	05 stromen/groenoord	Typenummer	Basic613
Postcode		Serienummer	
Plaats	Alphen aan den Rijn	Objectgroep	Speelelement
Gemeente	Alphen aan den Rijn	Fabrikant	Kompan B.V.
Beheerder		Leverancier	Kompan B.V.
Foto sporttoestel 		Fundatie	Beton
		Leeftijdsgroep	7 - 11 jaar
		Barcode ID	
		Transponder ID	010B289A4A
		Transponder Locatie	Ligger
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2002
		Levensduur	16
		Vervangjaar	2018
		Valhoogte-Opgegeven	1000
		Valhoogte-gemeten	500
		Opvangzone	22,4
		AKI	TÜV
		Certificaat	Z2 06 07 5369 238
		Ondergrond	
Soort	Rubbergienvloer		
Leverancier			
Oppervlakte	0		
Memo			
Geen			

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	AI062	Nummer	AI062.03
Naam	Lauwers	Naam	Aster met duikelrek
Straat en nr.	Lauwers 268	Omschrijving	Aster met dakje en duikelrek
Wijk	05 stromen/groenord	Typenummer	
Postcode		Serienummer	
Plaats	Alphen aan den Rijn	Objectgroep	Combinatietoestel
Gemeente	Alphen aan den Rijn	Fabrikant	
Beheerder		Leverancier	Zandbergen speeltoestellen
Foto sporttoestel 		Fundatie	
		Leeftijdsgroep	
		Barcode ID	
		Transponder ID	40915115370614
		Transponder Locatie	Vloer tpv staander
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2007
		Levensduur	16
		Vervangjaar	2023
		Valhoogte-Opgegeven	
		Valhoogte-gemeten	850
		Opvangzone	
		AKI	
		Certificaat	
Ondergrond			
Soort	Rubbergietvloer		
Leverancier			
Oppervlakte	0		
Memo			
Geen			

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	AI062	Nummer	AI062.04
Naam	Lauwers	Naam	Motor met Zijspan
Straat en nr.	Lauwers 268	Omschrijving	VEERWIP
Wijk	05 stromen/groenoord	Typenummer	AK.743b
Postcode		Serienummer	
Plaats	Alphen aan den Rijn	Objectgroep	Veerelement
Gemeente	Alphen aan den Rijn	Fabrikant	Zandbergen speeltoestellen
Beheerder		Leverancier	Zandbergen speeltoestellen
Foto sporttoestel		Fundatie	Beton
		Leeftijdsgroep	2 - 6 jaar
		Barcode ID	
		Transponder ID	20523814401608
		Transponder Locatie	Ligger
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2004
		Levensduur	16
		Vervangjaar	2020
		Valhoogte-Opgegeven	500
		Valhoogte-gemeten	550
		Opvangzone	15
		AKI	KEMA
		Certificaat	97.4340.57-KRQ/HCA
		Ondergrond	
Soort	Rubbergietvloer		
Leverancier			
Oppervlakte	0		
Memo			
Geen			